



REGISTRERING AV AVVIK/SPØRSMÅL

Kunde: Statens Forurensnings Tilsyn **Dato:** 23.07.07
Ved: Ragnild Orvik **Faks:** _____
Kunde nr: _____ **Ordre nr:** N0701336
Prøve nr : N00008182
Reg. av: Jonas Berntzen **Internt avvik*** **Eksternt avvik***

*Eksterne avvik sendes kunden til info sammen med evt. Revidert rapport

1. AVVIK/SPØRSMÅL:

To prøver har blitt forvekslet på laboratoriet.

2. PLANLAGT HANDLING:

Reanalyserer de to forbyttede prøvene

PLANLAGT DATO FOR HANDLING: 23/7-07

3. UTFØRT HANDLING:

Analyse resultatet avdekket at det ikke var ftalater i prøve N00008182 over grenseverdien.

4. KONKLUSJON:

ALS Analytica ved undertegnede ble kontaktet onsdag 18/7 og bedt om å dobbelsjekke analyseresultatet. Dette ble gjort, og analysen ble bekreftet. Det ble også bestemt internt at prøven skulle reanalyseres for å dobbelsjekke at hele analysen var korrekt. Denne analysen foreligger i dag og avdekker at prøven merket ” SFT#13 Sjøhest playsenter” ikke inneholder 0,2% Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), men 0,002%. Det fremstår som helt klart at to analyser har blitt forbyttet i ekstraksjonsfasen.

5. FORSLAG TIL TILTAK FOR Å HINDRE REPETISJON:

ALS-Analytica beklager på det sterkeste det inntrufne. Vi vil be om et møte med laboratoriet hvor vi ber om en rapport på hva som har skjedd og hvordan de skal løse dette slik at det ikke skjer igjen. Vi har også bedt om en offisiell avviksrapport på samme.

Resultater til de øvrige prøvene er rapportert.

AVVIK LUKKET **DATO** 23.07.07 **SIGN.** Jonas Berntzen